#### Contributors

Duhamel du Monceau, M., 1700-1782.

#### **Publication/Creation**

Paris : L. F. Delatour, 1771.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/ywebcgnx


#### License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org










# L'ART DE FAIRE LES PIPES A FUMER LE TABAC.

75218

Par M. DUHAMEL DU MONCEAU, de l'Académie Royale des Sciences.

M. DCC. LXXI.



## L'ART **DE FAIRE LES PIPES** A FUMER LE TABAC.

Par M. DUHAMEL DU MONCEAU, de l'Académie Royale des Sciences (\*).

L'USAGE d'aspirer la fumée de quelque plante est fort ancien, & généralement établi, non-feulement chez les Peuples policés, mais même parmi les Nations fauvages. Nous avons dans nos Cabinets des Pipes, des Calumets industrieusement travaillés par ces peuples, chez qui assurément les autres Arts ne sont pas en honneur, & on nous en apporte de très-belles de la Chine, de la Perse, du Mogol, &c.

Les Médecins ont recommandé l'usage de la fumée du tabac ou de différents aromates pour guérir certaines maladies ; & les gens désœuvrés de tous états, trouvent dans l'usage de la fumée, un moyen de diffiper leur ennui. La fumée du tabac, le thé, le café, le punch, servent chez les Peuples policés, à remplir les vuides de la conversation ou à donner le temps de la réflexion lorsqu'il s'agit de discuter des affaires sérieuses. L'usage de fumer ayant passé en habitude chez des personnes aisées, on a rafiné sur le choix du

<text><text><text><text><text>

Hollande l'emportent fur toutes celles des au-tres pays pour la blancheur, le poli & le fini. M. Rigault, Chymifte de la Marine, qui ré-fide à Calais, ayant à portée de lui les Fabri-ques de Pipes de Dunkerque & de Saint-Omer, a bien voulu me faire part des recherches qu'il avoit faites fur la terre propre à faire des Pipes, & fur la préparation qu'on lui donne. M. Allamand, célèbre Professeur de Physique en l'Université de Leyde, a bien voulu me détailler les manœuvres qui font en ufage dans les grandes Fabriques de Hollande, & avec ces fecours, j'espere que le Public recevra avec plaisir la defcription d'un petit Art qui offre des choses bien dignes d'attention. Je trouve une vraie fatis-faction à faire connoître au Public l'obligation que j'ai à M. Allamand, à M. Dubois & à M. Rigault.

PIPES.

#### ĽART

tabac, fur la façon de fumer. Les uns pour éviter la chaleur de la fumée qui leur échauffoit la bouche, l'ont fait passer par des tuyaux fort longs, tantôt de bois, tantôt de métal & quelquefois de cuir. D'autres ont même voulu, pour la rendre plus douce, qu'elle passat au travers de l'eau. Les gens du peuple, qui ayant presque toute la journée la Pipe à la bouche, sont en quelque façon blasses par un usage continuel de la fumée, cherchent cette âcreté qui déplast aux autres, & fument avec des Pipes dont le tuyau est fort court.

Il y auroit matiere à une longue differtation, si j'entreprenois de décrire toutes les formes qu'on a données aux Pipes, & toutes les façons de fumer ; mais ce n'est pas mon objet. Je me borne à expliquer la maniere de faire les Pipes qui font d'un plus grand ufage en Europe ; je ne parlerai pas même de ces Pipes très-communes, dont le fourneau est de terre grise, auquel on ajoute un tuyau de bois, non plus que des Pipes de métal; il ne s'agit pour le présent que des Pipes de terre blanche, connues sous le nom de Pipes de Hollande : elles ont l'avantage d'être légeres, propres à rélifter long-temps à l'action du feu, & d'être d'un prix modique; cependant comme elles sont fragiles, les gens du commun leur préferent les Pipes de métal ou celles de terregroffiere, auxquelles ils ajustent un tuyau de bois ou de cuir, au moyen de quoi ils peuvent les mettre dans leur poche fans crainte de les caffer. Ces Pipes communes n'empêchent pas qu'il ne se fasse une confommation considérable de Pipes blanches, & leur Fabrique occupent un grand nombre d'Ouvriers en France, en Angleterre, & fur-tout en Hollande. C'est la façon de faire ces Pipes que je me propose de décrire avec exactitude; & on peut dire qu'entre les ouvrages de terre cuite, si l'on en excepte la Porcelaine, il y en a peu qui méritent plus d'attention que les Pipes. Mais avant que d'entrer en matiere, je vais rapporter ce que M. Rigault m'a écrit fur les différentes especes de Pipes de ce genre, qui sont venues à fa connoissance.

### Des différences que M. Rigault a remarquées dans les especes de Pipes qui sont tombées entre ses mains.

IL m'a paru que l'on pouvoit en général diftinguer les Pipes, en Pipes à talon & en Pipes fans talon, connues fous le nom de *Cajottes* ou *Cachottes*; que les unes & les autres pouvoient auffi fe diftinguer en gravées & en unies; que les Pipes à talon pouvoient être divifées en longues, moyennes ou demilongues, & en courtes; que ces trois effeces, relativement à la groffeur des têtes, pouvoient encore fe diftinguer en groffes, en moyennes & en petites : que ces mêmes Pipes à talon, relativement à l'inclinaifon des têtes fur les queues, pouvoient encore fe diftinguer en croches, dont l'axe des têtes fait angle droit avec les queues; & en demi-croches, dont l'inclinaifon des têtes têtes tient le milieu entre celle des croches & celle des Pipes ordinaires; que par

3

rapport à la longueur des têtes, on divisoit encore les Pipes courtes à talon groffes ou petites, en ginguettes gravées & en ginguettes unies; & qu'enfin, relativement à la forme des talons & à la coupe supérieure de la tête, on pouvoit encore diftinguer les Pipes à talon en Pipes à talon ordinaire, dont j'ai parlé plus haut, & en Angloifes, ou de façon Angloife qui ont le talon pointu.

Pour que l'on soit à portée de remarquer ces différences, & pour éviter la description de chaque espece de Pipe ou de chaque moule en particulier, j'ai indiqué par des cotes leur véritable grandeur. On observera que les queues des longues Pipes n'ayant pu être tracées dans leur véritable longueur, j'ai eu l'attention de noter celle qu'elles ont ordinairement. On remarquera encore que les queues des Pipes provenant des Manufactures de Hollande, de quelque espece qu'elles soient, sont pour l'ordinaire d'un pouce plus longues que celles des Pipes que l'on fabrique en France, où il paroît que l'on s'est appliqué à imiter les Pipes de Hollande, comme étant les plus belles & les plus parfaites de celles que l'on connoît.

La Figure 1, Pl. 1, repréfente la coupe d'une Pipe ancienne trouvée dans des terres de jardins qui n'avoient pas été remuées depuis long-temps. Sa longueur eft de 9 pouces.

La Figure 2 est celle d'une Pipe longue gravée à talon, ayant les armes du Roi gravées à la tête, & quelques attributs de la Manufacture de Dunkerque, où elle a été fabriquée. Cette forte de Pipe se débite dans la Flandre maritime, & la groffe qui est de douze douzaines ou 144, se vend 6 liv. 10 f. prise à la Manufacture. La longueur de la queue est de 21 pouces, la longueur de la tête 24 lignes, le diametre 10 lignes.

Les Figures 3 & 4, font celles des Pipes longues ordinaires à talon & unies. La premiere est fabriquée à Dunkerque, & l'autre en Hollande : elles se vendent 5 liv. la groffe. Elles sont d'usage dans toute la France. Par rapport à la groffeur des têtes, on les distingue en groffes, moyennes, & petites. La longueur de la queue a 21 à 22 pouces.

Les Pipes représentées par les Figures 5, 6 & 7, font des moyennes ou demilongues. La premiere est fabriquée à Dunkerque, & les deux autres en Hollande. Elles font d'ufage dans toute la France, & elles fe vendent 3 liv. 10 f. la groffe. On les diffingue auffi en groffes, en moyennes & en petites. La longueur de leur queue est de 18 à 19 pouces.

Les Pipes des Figures 11, 12, 13, 14 & 15, font celles des courtes gravées & unies, groffes, moyennes & petites, fabriquées à Dunkerque & en Hollande. Il s'en confomme dans beaucoup de Provinces du Royaume; mais celle de la Fig. 15, qui se nomme courte à petit talon, se débite principalement à Paris. Elles fe vendent 40 f. la groffe. La longueur de leur queue est de 8 à 9 pouces.

Les Figures 8, 9 & 10, font celles des longues croches & longues demicroches fabriquées à Dunkerque & en Hollande. Les queues ont 18 à 19 pouces de longueur.

#### LART

La Figure 16 est celle d'une courte croche, appellée aussi crochette à la Manufacture de Dunkerque, où elle est fabriquée. Sa queue a 8 pouces ou 8 pouces & demi de longueur.

Cette efpece de Pipe fe diftingue comme les autres en groffes, en moyennes & en petites. Elles fe confomment dans tout le Royaume ; mais on transporte une très-grande quantité de longues croches & demi-croches à la côte de Guinée, pour la traite des Negres. Elles fe vendent 5 à 5 liv. 10 f. la groffe, & les courtes 40 f.

Les Figures 17 & 18 repréfentent des Pipes ginguettes gravées & unies, fabriquées à Dunkerque. Elles portent le nom de ginguettes, parce que les têtes étant petites, elles contiennent peu de tabac. On en fait passer de grandes quantités à Paris, en Bretagne, & dans les autres Provinces du Royaume, où le tabac est cher. Elles se vendent 40 f. la grosse. La longueur de leur queue est de 8 à 9 pouces.

Les Pipes repréfentées par les Figures 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 & 27, font Angloifes ou de façon Angloife, fabriquées en Angleterre, en Hollande & en France. Ces Pipes différent entr'elles par la longueur des queues & par la groffeur des têtes; mais le caractere par lequel on les diffingue des autres efpeces, c'eft qu'elles n'ont ordinairement aucune marque à la queue, les talons font à la plupart prefque terminés en pointe, & la coupe fupérieure de la tête est parallele aux queues, l'axe de la tête ayant fur la queue la même inclinaifon que l'on remarque aux Pipes ordinaires à talon. On obfervera que celle appellée double W, Fig. 19, n'a pas tout-à-fait ces caracteres; c'eft une espece de Pipe particuliere Hollandoife, que l'on m'a affuré devoir être placée parmi les Angloifes. Toutes ces Pipes se débitent en France, & elles s'y vendent 1 liv. 10 f. la groffe : la longueur des queues varie depuis 10 pouces jusqu'à 13.

Les Figures 28, 29, 30 & 31, font celles des Pipes fans talon, appellées cajottes ou cachottes. Ces Pipes font appellées ainsi, parce que n'ayant point de talons, les payfans les mettent plus facilement, fans étui, dans les poches longues des culottes. Elles se débitent dans la Flandre & dans l'Artois; les gravées se vendent 45 f. la grosse, & celles qui sont unies 35 f.

La Figure 32 est celle d'une espece de Pipe particuliere à la Manufacture de Saint-Omer, à laquelle on a donné le nom de *falbala* : elle ne fort point du pays d'Artois.

N'ayant point égard aux petites différences dont nous venons de parler, les Pipes font de longs tuyaux de terre cuite très-fine & très-blanche; à l'un des bouts de ce tuyau qui est recourbé, on pratique un évasement dans lequel le tabac brûle : on l'appelle *le fourneau* ou *la tête de la Pipe*. Ce fourneau a un peu la forme d'un conoïde renversé, & on pratique à la pointe un petit appendice de terre, qu'on nomme *le talon* : quelques-unes, qu'on nomme *cachottes*, n'en ont point.

On allume le tabac dans le fourneau, & on en afpire la fumée en fuçant l'extrémité du tuyau.

Il se fait des Pipes de différentes terres & de différentes formes, les unes courtes, les autres longues; il y en a d'unies, les autres sont façonnées. Nous en avons amplement parlé plus haut, d'après M. Rigault.

On en fait en France, en Angleterre, & fur-tout en Hollande, où elles font plus parfaites qu'ailleurs.

#### Des Terres dont on fait les Pipes.

CHAQUE ouvrier qui travaille à faire des Pipes, effaie de fe procurer dans fes environs de la terre propre à cet ouvrage. Il s'en trouve à Foffay, à Gournay, à la Belliére, & plufieurs autres endroits aux environs de Forges, dans le pays de Bray. Mais pour les Pipes qu'on fait à Rouen ou aux environs, on tire la terre de Saint-Aubin & de Bellebœuf, au bord de la riviere de Seine, à deux lieues au-deffus de Rouen. Il y a lieu de croire qu'il s'en trouveroit encore en plufieurs autres endroits.

La terre à Pipe qui vient de Saint-Aubin & de Bellebœuf, fe tire de mines profondes de 14 à 15 braffes, où l'on pratique des chambres de 18 à 20 pieds de diametre, & l'on en tireroit beaucoup plus de terre, fi l'eau n'empêchoit pas les ouvriers d'y fouiller à une certaine profondeur. Lorfqu'on est obligé d'abandonner une mine, on en ouvre une autre à une petite distance, & on y trouve aussi abondamment de la terre à Pipe. La terre qui vient du Pays de Bray, se tire à ciel ouvert fans aucun danger & avec beaucoup moins de peine. Les Ouvriers se contentent de faire une tranchée de cinq à six pieds de profondeur qu'ils poussent devant eux.

Il paroît que dans le Pays de Bray, où l'on tire de cette terre fur la furface du terrein, la qualité du terroir tire, généralement parlant, fur une glaife extrêmement arrofée & imbibée d'eau.

A l'égard des mines de Saint-Aubin & de Bellebœuf, on trouve au fond la même qualité de terre que dans le Pays de Bray'; mais fur la furface extérieure du terrein, il n'y a aucune marque apparente qui puisse indiquer sûrement que l'on trouvera, en creusant dans un endroit plutôt que dans un autre, de cette terre à Pipe.

La terre du Pays de Bray passe pour la meilleure ; elle coûte fur le lieu 6 à 7 liv. d'achat, la quantité de ce qu'en peut contenir un muid, & 7 à 8 liv. de voiture du Pays de Bray à Rouen, ce qui fait en tout de 13 à 15 liv.

Sous le regne de Louis XIV, on fit défenfe de transporter hors du Royaume de ces fortes de terre ; mais comme ces prohibitions ne regardoient proprement que la terre du pays de Bray, elles n'ont pas empêché l'enlévement de celles de Saint-Aubin & de Bellebœuf, qui ont beaucoup augmenté de prix par la quantité confidérable que les Etrangers & les François en ont enlevée.

PIPES.

#### LART

Comme on exige que les Pipes foient blanches, il faut que l'argile qu'on emploie ne contienne point de fer qui rougiroit à la cuiffon. Au refte, c'eft la fineffe de la terre qui en fait le principal mérite; elle ne doit contenir ni fable ni pyrite, & on n'eft certain de fa vraie qualité, que quand on en a fait quelques fourneaux, principalement pour s'affurer fi elle blanchit à la cuiffon; car la couleur n'eft pas exactement la même, il s'en trouve d'un peu grife, de cendrée, de blanche, de couleur de favon, qui font également bonnes.

Entre les terres qui fe tirent des mines, celle des couches les plus profondes est la plus fine & la meilleure; mais elle a besoin de plus de seu pour être bien cuite. Cependant on fait usage des couches supérieures pour d'autres ouvrages.

La premiere terre qui se tire de ces mines, est destinée pour les Potiers.

La feconde, pour les Fayanciers.

6

Enfin, la troisieme qui est la plus fine, est pour les Pipes, & à quelque profondeur qu'on la tire, elle doit être pure & exempte de fable.

On destine encore pour les Fayanciers la terre qui se trouve trop grasse, quoiqu'elle soit fine, parce qu'elle pourroit se fendre dans le sourneau, & ne pas conferver la forme des moules à Pipes.

Les Ouvriers de Rouen prétendent, peut-être avec raison, qu'ils en peuvent faire d'auffi belles qu'en Hollande; mais il est certain que communément celles qu'ils font, paroissent beaucoup moins belles, au moins le coup d'œil est favorable à celles de Hollande. Cependant on en fait à Rouen de trois fortes, de fort communes, de plus parfaites, & quelques-unes très-fines qui approchent de celles de Hollande: mais les Pipes de Hollande ont toujours la préférence, quoiqu'elles foient un peu plus cheres que celles de Normandie.

Les Pipes de Hollande viennent la plupart de Leyde, Fleffingue & Roterdam; il y avoit auffi à Amfterdam une femme qui avoit la réputation de les faire fort belles.

M. Allamand m'a écrit que la Fabrique des Pipes en Hollande paroît être affectée à la ville de Gouda, quoiqu'on en fasse ailleurs, mais en petite quantité & de beaucoup moins belles. On compte dans cette ville plus de 280 Maîtres Fabricants de Pipes, dont quelques-uns occupent 60 à 70 Ouvriers.

Ces Pipes coûtent fur les lieux 16 f. argent de Hollande; & avec tous les autres frais, elles reviennent en France à environ 36 f. la groffe composée de douze douzaines, ce qui est un peu plus que celui des plus fines Pipes de France.

Ceux qui font grands fumeurs, prétendent que les Pipes de Hollande ont un petit défaut que n'ont point celles de France, qui est de s'engraisser. Ce n'est pas un défaut pour les gens de condition qui en changent fréquemment; d'ailleurs nous dirons dans la fuite comment on peut leur rendre leur blancheur. A l'égard des matelots, ainsi que des autres personnes du bas peuple, ils se plaisent à se fervir de Pipes enfumées. Cette qualité des Pipes Hollandoiss provient, dit-on,

de ce que la terre, dont les Hollandois font leurs Pipes, est poreuse; j'ai des raisons d'en douter. On dit qu'ils tirent de proche Anvers de la terre à Pipes, & qu'ils l'estiment tellement, que dans les temps de guerre où ils ne pouvoient pas en enlever à caufe qu'Anvers étoit entre nos mains, malgré toutes les interdictions de commerce entre la France & l'Espagne, ils obtinrent des Etats Généraux la permission de solliciter des passe-ports pour en faire venir.

Mais M. Allamand m'écrit que la terre que les Hollandois emploient pour faire des Pipes, est une argille fine & grasse qu'ils font venir des environs de Cologne & du pays de Liége. Cette derniere qu'on estime la meilleure, se trouve à 12 ou 15 pieds de profondeur en terre : on la fait sécher sur les lieux, & on l'envoye en Hollande dans des tonneaux qui en contiennent 460 livres : elle se vend ordinairement 5 florins. Il y a à Gouda des Marchands qui en fourniffent aux Fabricants.

Avant de parler des préparations qu'on donne aux terres qu'on destine à faire des Pipes, je vais rapporter des Expériences que M. Rigault, Phylicien de la Marine, a faites pour mieux connoître la vraie nature de ces terres.

## Expériences sur les Terres à Pipes, par M. RIGAULT.

QUELQUES Minéralogistes ayant rangé les terres à Pipes dans la classe des Marnes, j'ai cru devoir, dans les recherches que j'ai faites à l'occafion des Manufactures de Pipes, examiner les propriétés de ces terres, afin de connoître fi elles étoient effectivement des marnes, & pour découvrir en même temps quelles sont les qualités que ces terres doivent avoir pour former les plus belles Pipes.

Comme les marnes contiennent une assez grande quantité de terre calcaire, & que les Manufacturiers de Pipes ont la plus grande attention d'éloigner des murs les terres à Pipes qu'ils ont en magafin, de crainte qu'il ne fe mêle parmi de la chaux ou quelqu'autre fubstance crétacée que l'on a reconnu être en général très-nuifible à la confection des Pipes, il étoit à préfumer que ces terres n'étoient pas des marnes; mais les expériences dont je vais rendre compte, m'ont prouvé évidemment que c'étoit de véritables argilles, & même que celles dont la pefanteur spécifique étoit la plus grande, étoient aussi, toutes choses égales d'ailleurs, celles avec lesquelles on faisoit les Pipes les plus parfaites.

Les terres à Pipes dont j'ai fait l'examen, font employées dans une Manufacture de Pipes établie dans la basse-ville de Dunkerque, & sont établies à l'instar de celles de Hollande, & dans une Manufacture de Pipes communes établie à Saint-Omer.

Les terres dont on fe fert à Dunkerque viennent d'Andenne, dans le voisinage de Namur, d'Autroche, village du Brabant, fitué environ à une lieue de Saint-Guillain , & d'Angleterre.

#### L'ART.

Celle de la Manufacture de Saint-Omer se tire à Devres, Bourg du Boulonnois, à trois lieues environ de Boulogne.

La terre d'Andenne est celle dont les Hollandois se fervent pour faire la fayance fine & les belles Pipes qu'ils envoient dans toutes les parties du monde. Je n'ai pu avoir aucun renfeignement fur la maniere dont on la retire de la mine. M. Gallon, Brigadier des Armées du Roi, Ingénieur en chef du Havre, & Correspondant de l'Académie, parle de cette terre à la page 15 de l'Art de convertir le Cuivre rouge en Cuivre jaune, qu'il a donné à l'Académie ; mais il n'entre point dans les détails de l'extraction de cette terre. Un homme de Saint-Omer, qui avoit autrefois une Manufacture de Pipes, m'a affuré qu'ayant été lui-même acheter de la terre à Andenne, il avoit vu qu'on la tiroit hors de plufieurs puits qui avoient environ 20 à 25 pieds de profondeur. Il a su sur le lieu que les Hollandois en enlevoient de très-grandes quantités pour leurs Manufactures de Pipes. D'ailleurs, les Ouvriers que l'on a fait venir de Hollande pourétablir la Manufacture de Dunkerque, ont indiqué la terre d'Andenne aux Propriétaires de la Manufacture de Dunkerque, qui en ayant fait venir, ont fait fabriquer des Pipes entiérement semblables à celles de Hollande ; ainfi c'eft mal à propos que l'on a imprimé dans un Dictionnaire d'Histoire Naturelle, au mot Terre à Pipes, & dans une Minéralogie du même Auteur, à l'article Marne, que les Hollandois tirent leur terre à Pipes de Rouen, à la faveur des vaisseaux de cette Nation, qui s'en chargent sous le prétexte de prendre du lest. Je ne nie pas le fait ; mais cette terre n'est, ni ne peut être employée seule pour faire des Pipes fines. Voici une preuve de cette affertion.

M. de la Ruelle, l'un des Propriétaires de la Manufacture de Dunkerque, fit venir de Rouen, fur la foi de l'article du Dictionnaire que je viens de citer, des échantillons de toutes les argilles que l'on trouve aux environs de Rouen, & il n'en trouva qu'une qui pût faire des Pipes communes & de mauvaise qualité.

Quoique les terres à Pipes que j'ai examinées, eussent paru feches lorfqu'on me les a procurées, j'ai cru devoir néanmoins les expofer pendant un mois fur le four d'un Boulanger, afin de les amener toutes, autant qu'il étoit possible, au même degré de fécheresse.

La terre d'Andenne ne fait aucune effervescence avec les acides; elle eft grife, & elle pefe 150 livres quatre onces fix gros le pied cube. Quinze pouces cubes de cette terre réduite en poudre & passée par un tamis de soie, fait un volume de 33 pouces cubes. Cette quantité de terre réduite en poudre mife dans un vafe, imbibe une livre trois onces & demie d'eau. Si l'on y ajoute une grande quantité d'eau & qu'on l'agite, elle se délaie parfaitement. Les parties de cette terre font si fines, qu'elles se tiennent affez long-temps suspendues dans l'eau. Dès que l'on cesse de l'agiter, les parties qui se déposent ont presque déja autant de liant & de confistance que si elles n'étoient simplement qu'imbibées d'eau.

Si l'on continue de verser de l'eau & d'agiter le tout au point que toute la terre y soit suspendue, & qu'en même temps on verse le mélange par inclinaison, on trouve au sond du vase du fable encore embarrassé de parties argilleuses, mais que l'on nettoie par un second ou troisieme lavage. Les 15 pouces cubes ont produit deux scrupules & 4 grains de fable.

Cette terre eft extrêmement ductile & liante ; lorfqu'elle eft amollie au point d'être mife en œuvre, elle acquiert plus de folidité par la preffion du moule, que celles dont je parlerai dans peu. C'eft pour cette raifon que les Pipes que l'on fait avec cette terre, font aifées à travailler tandis qu'elles font encore molles. Comme elles ne fe caffent ordinairement pas dans les différentes manipulations qu'elles éprouvent avant que d'être mifes au four, elles fe poliffent beaucoup mieux & les Ouvriers y gagnent davantage, parce que les accidents qui arrivent aux Pipes molles font à leur charge.

La terre d'Andenne a une autre qualité qui n'est pas moins avantageuse aux Propriétaires des Manufactures de Pipes. La retraite dont elle est susceptible à la cuite n'est pas considérable, & elle se fait également dans toutes les parties de la Pipe, de sorte qu'il est rare d'en voir qui soient désormées. Leur surface d'ailleurs est très-unie, ce qui fait que le vernis qu'on y applique après la cuisson, les rend presqu'aussi luisantes que si ce vernis étoit produit par la fusion d'une matiere vitrifiable.

Cette terre prend une petite nuance roufsâtre à la cuiffon; mais la dureté des Pipes & la confervation de leur forme dédommage bien de cet inconvénient, fi c'en est un.

La terre d'Autrache fe tire à 20 pieds de profondeur ; & pour cela, on fait des puits d'environ 6 pieds de diametre. Le banc d'argille a environ 10 pieds d'épaiffeur ; il est divisé par lits de qualités différentes. L'argille la plus fine est mise à part pour les Manufactures de Pipes & de faïance ; la plus groffiere fert pour les Poteries de terre & de grès établies dans le village & dans les environs.

Cette terre est brune ; elle ne fait pas effervescence avec les acides : elle pese 143 liv. 4 onces 3 gros le pied cube. Dix-sept pouces cubes réduits en poudre fine & tamisée comme la précédente, ont occupé 42 pouces cubes qui ont imbibé 15 onces d'eau. Cette quantité contenoit 81 grains de fable.

Cette terre n'a pas tout-à-fait autant de liant que celle d'Andenne; elle fe précipite plus vîte lorfqu'elle est délayée dans une grande quantité d'eau; elle cuit un peu plus blanc, mais elle a un peu plus de retraite; d'ailleurs elle se travaille bien. Elle a l'inconvénient de contenir quelquesois beaucoup de petites pyrites qui l'ont fait abandonner par la Manufacture de Dunkerque. On avoit coutume pour la dépouiller de ces pyrites, de la réduire en petits morceaux avant de la détremper pour la mettre en œuvre: on retiroit par ce moyen toutes celles que l'on pouvoit appercevoir; mais il en restoit que l'on ne pouvoit

PIPES. vil est ab 36 latains al Jois ; Latains to gat the good ab C vil es a gill (\*)

#### LART

voir, soit parce qu'elles étoient trop petites, ou parce qu'elles restoient cachées dans l'épaisseur des morceaux.

Ces pyrites détérioroient les moules par leur dureté, & lorsqu'elles fe trouvoient cachées dans l'épaisseur des Pipes, elles perçoient, en se décomposant à la chaleur du four, les Pipes d'outre en outre à l'endroit où elles étoient engagées, & elles communiquoient outre cela une couleur d'ochre aux environs des trous.

Cette terre coûte environ 40 fols le quintal rendue à Dunkerque, & la terre d'Andenne, que l'on y fait venir par la Hollande pour épargner les frais de transport par terre, y revient à trois liv. 10 f. (\*)

Comme les Pipes que l'on faifoit avec la terre d'Autrache, étoient, à très-peu de chofe près, auffi parfaites que celles fabriquées avec la terre d'Andenne, il eft probable que l'on eût donné la préférence à la premiere à caufe de la modicité de fon prix, fans l'inconvénient des pyrites. Il est certain que l'on peut la débarrasser entiérement des pyrites, en la délayant dans une asser grande quantité d'eau pour les faire précipiter au fond du cuvier dans lequel on fait cette opération, ainfi que cela fe pratique dans les Manufactures de Faïance fine & de Porcelaine, où l'on a besoin d'une argille pure. Le Manufacturier de Dunkerque, à qui j'ai donné ce confeil, m'a promis d'en faire usage.

La terre Angloife que l'on emploie à Dunkerque est très-blanche; elle est beaucoup moins liante & moins compacte que les précédentes : elle ne fait point effervescence avec les acides. Le pied cube pese 135 liv. 11 onces; 18 pouces cubes & demi réduits en poussiere & passés par un tamis fin, ont occupé 45 pouces cubes. Cette quantité a imbibé une livre 5 onces d'eau. Lorsqu'elle est délayée dans un grand volume d'eau, elle s'y tient plus long-temps suspendue que celle d'Andenne. Cette quantité de 18 pouces cubes & demi, a déposé 76 grains de fable.

Cette terre fe travaille très-difficilement : elle prend beaucoup moins de folidité dans le moule que les précédentes ; ainfi les Pipes dans leur état de molleffe, font beaucoup plus fujettes à fe caffer dans les différentes manipulations qu'elles éprouvent, que celles qui font faites avec des terres plus compactes. Elle est naturellement blanche, conferve fa blancheur au feu, & y devient très-dure; mais fa retraite est si grande & si inégale, que sur 12 Pipes il ne s'en trouve souvent pas deux qui confervent leur premiere forme. Leur surface est outre cela si raboteuse, que malgré leur blancheur & le vernis qu'on y applique, elles sont désagréables à la vue.

Je n'ai pu avoir aucun renseignement sur le lieu de l'Angleterre d'où l'on tire cette terre, ni sur la maniere dont elle est tirée de la mine. J'ai appris qu'il étoit défendu sous de rigoureuses peines d'en sortir d'Angleterre. Celle que j'ai vue à Dunkerque, provenoit cependant d'un vaisseau qui en étoit chargé, & qui sur pris & amené à Dunkerque par un Corsaire François pendant la derniere guerre.

(\*) Il y a 20 livres de bon poids par quintal ; ainfi le quintal eft de 120 livres.

Comme les Pipes Angloises ressemblent à tous égards à celles que l'on fabrique à Dunkerque avec la terre Angloise dont j'ai parlé, il est probable qu'elles sont faites avec la même terre.

La terre de Devres est une argille brune, compacte & liante; elle ne fait pas plus d'effervescence avec les acides que celles dont j'ai parlé. Le pied cube pese 144 liv. 3 onces 6 gros; 16 pouces cubes réduits en poudre, ont occupé 41 pouces cubes, qui ont imbibé 15 onces d'eau, & déposé 68 grains de fable après avoir été délayés dans une grande quantité d'eau. Elle est moins liante & moins compacte que celle d'Andenne; mais elle possede ces deux qualités essentielles aux terres à Pipes à un degré plus éminent que celle d'Autrache. Elle se travaille très-aisément & fans perte, & elle cuit dur avec peu de retraite, mais elle a l'inconvénient de rougir à la cuite, parce qu'elle contient des parties ferrugineuses. Quoique cette couleur ait paru jusqu'ici indestructible, je crois devoir faire connoître que le fieur Charles-Marie Rouffel, Manufacturier de Saint-Omer, a trouvé le moyen de la faire cuire auffi blanche que celle d'Andenne. Il y a quarante ans que ce Manufacturier a trouvé le secret de détruire cette couleur ferrugineuse, ou de l'empêcher de se développer pendant la cuite. Il m'a avoué que j'étois le seul à qui il en eût fait part ; il me paroît juste de lui en faire honneur en le rendant public.

Ce procédé est simple; il consiste à boucher, lorsque le feu est allumé, presque toutes les ouvertures pratiquées dans la partie supérieure du four, dont l'usage est de laisser évacuer la fumée. Il les tient ainsi fermées pendant trois quarts d'heure, de sorte que le four est alors rempli d'une fumée épaisse qui noircit les Pipes ainsi que l'intérieur du four. Il tient pendant un quart d'heure ces ouvertures débouchées ; alors le feu devient actif, & la matiere fuligineuse déposée fur les Pipes fe confomme. Il bouche encore les mêmes ouvertures pour trois quarts-d'heure, & il les ouvre encore pendant un quart-d'heure. Enfin il continue ainsi de fermer & d'ouvrir ces ouvertures pendant 22 à 24 heures que dure l'opération de la cuite ; mais fur la fin il charge le foyer d'une plus grande quantité de bois qu'à l'ordinaire, en tenant les ouvertures débouchées pendant une heure. Il laisse éteindre le feu de lui-même, ainsi que cela se pratique dans les autres Manufactures, & les Pipes qu'il fait cuire de cette maniere, font auffi blanches que celles de Hollande, tandis qu'elles feroient rouges s'il eût laisse débouchées, pendant le temps de la cuite, les issues par où la fumée doit s'échapper.

L'intérieur des Pipes cuites de cette maniere est moins blanc que l'extérieur; mais il est beaucoup moins rouge que ne seroit la même terre qui feroit cuite par un feu clair, ce qui me fait croire que la matiere fuligineuse, dont les Pipes se trouvent empreintes chaque fois que l'on ferme les ouvertures fupérieures du four, procure du phlogistique à la terre ferrugineuse, ce qui détruit la couleur qu'elle exalteroit fans cela; ou bien, ce

II

#### LART

qui est peut-être plus vraisemblable, que cette terre contenant du fer nondécomposé, le phlogistique de la suie l'empêche de se calciner au seu & de manifester sa couleur; mais de quelque maniere que cela s'opere, le fait n'en est pas moins vrai, & il fait certainement honneur au Manufacturier de Saint-Omer.

Si l'on fait attention que les terres à Pipes dont je viens de parler, ne font aucune effervefcence avec les acides, & qu'elles ont d'ailleurs toutes les propriétés qui caractérifent les argilles, on voit que c'eft avec raifon qu'on ne les a pas compris dans la claffe des marnes. Si l'on confidere enfuite que la plus pefante, la plus compacte & la plus liante des argilles dont j'ai parlé, eft celle qui produit les plus belles Pipes & de la meilleure qualité, telles que les belles Pipes de Hollande, qui font faites avec la terre d'Andenne, il paroîtra raifonnable de conclure que les argilles qui feront tout à la fois les plus pefantes, les plus compactes & les plus liantes, quand d'ailleurs elles ne contiendroient pas une affez grande quantité de fer pour qu'elles deviennent rouges à la cuite, feroient les plus propres pour faire de belles Pipes.

J'ai cru devoir faire cet examen des terres à Pipes, principalement pour mettre à portée ceux qui doivent établir des Manufactures de Pipes fines, de connoître fans beaucoup de dépenfe, celles qui font les plus propres à remplir leur objet. Nous avons beaucoup de ces argilles en France; il ne s'agit que d'être en état de connoître les meilleures.

#### Comment on prépare la Terre pour faire les Pipes.

LES préparations de la terre à Pipe, font d'abord de la laisser tremper dans une cuve pleine d'eau pour la rendre fouple & maniable. Il ne faut pas pour cela plus d'une demi-journée, pendant lequel temps on la travaille avec un inftrument coupant comme une petite bêche, que l'on appelle *louchet*; enfuite de quoi on met cette terre fur une table à l'épaisseur d'un demi-pied; & pour la corroyer, on la bat avec une barre de fer plus ou moins de temps, fuivant la qualité de la terre. La fine a besoin d'être plus battue, parce qu'elle est plus difficile à rendre maniable & liante. En deux heures de temps on bat une cuve de terre d'environ un demi-muid. Si elle se trouvoit fort fine, il faudroit plus le double du temps.

Après que cette terre est ainsi préparée & qu'elle est devenue comme de la pâte, elle est en état d'être travaillée.

Ce que nous venons de dire fur la préparation de la terre est fuffifant, quand elle est naturellement de bonne qualité, & qu'on se contente de faire des Pipes communes. Mais à Dunkerque on apporte bien d'autres précautions pour parvenir à faire des Pipes qui soient affez fines pour le disputer en beauté à celles de Hollande. Les détails que je vais rapporter, sont d'après les Mémoires que j'ai reçus de M. Rigault.

13

L'Ouvrier qui prépare la terre pour faire les Pipes, & qu'on appelle Batteur, est chargé de recevoir les terres à la Manufacture, de les mettre en magasin, & d'y donner les foins qu'elles exigent.

Le magalin est, ou doit être, un grenier disposé de façon que l'on puisse, au moyen des fenêtres, y établir un courant d'air lorsqu'il fait sec, & le tenir clos lorsque le temps est humide.

Le Batteur reçoit la terre des Voituriers dans des mandes ou mannes d'ofier, (Fig. 2, Pl. V) garnies intérieurement de toile & de la même jauge que celles dont on fe fert pour la mefurer fur la mine. Il en ôte les corps étrangers qu'il y apperçoit; & s'il rencontre des morceaux de terre où il y ait des graviers ou beaucoup de taches ferrugineufes, il les met de côté pour fervir au raccommodage des pots. Les mandes de bonne terre font portées à bras au magafin, ou elles y font montées à la faveur d'une corde & d'une poulie, quand le magafin est un grenier. Il pose la terre fur des planches quand le magafin est pavé ou carrelé; mais dans tous les cas il a l'attention de garnir avec des planches ou avec des nattes les murs du magafin, afin que la terre ne contracte ni l'humidité qui peut y régner, ni du fable & de la chaux qui peuvent se détacher des murs; enfin pour qu'elle feche plus promptement, il place les morceaux à côté & à quelque distance les uns des autres.

Comme il est important que la terre soit très-seche avant que d'être détrempée, le Batteur a l'attention d'ouvrir les portes & les fenêtres du magasin dans les beaux temps, & de les tenir fermées lorsque l'air est humide. Il a encore la précaution, pour que la terre ne se mêle point avec d'autres corps hétérogenes que ceux que l'air peut y déposer, d'ôter se fabots ou ses souliers avant que d'entrer dans le magasin dont il est le gardien.

La préparation des terres confifte à les mêler, à les écrafer, enfuite à détremper le mélange, à l'étamper & à le battre. Mais avant que d'entrer dans le détail de ces opérations, je crois devoir, pour en rendre l'explication plus intelligible, faire le détail de l'attelier & des uftenfiles du Batteur.

L'attelier du Batteur est un emplacement clos de murs & couvert, ayant à peu-près 15 pieds en quarré. Dans les Manufactures bien montées, cet attelier est toujours placé à côté de celui des Rouleurs & Mouleurs. Il contient trois cuves (*Fig.* 12, 13 & 14, *Pl. V*, ) cerclées en fer, ayant deux pieds de diametre & environ 20 pouces de profondeur : elles sont placées à côté les unes des autres, contre le mur, sur la même ligne & sur des madriers. A côté de ces cuves, & dans un des retours d'équerre de l'attelier, est un établi, *Fig.* 15, qui forme un quarré long de 4 pieds 8 pouces de longueur, sur un pied 10 pouces de largeur, ayant environ deux pouces d'épaisseur. Pour lui donner plus de folidité, il est engagé par un grand & par un petit côté dans l'angle du mur. Il est élevé de deux pieds & demi, & supporté par quatre pieds solides joints ensemble par des traverses, & posés librement fur des madriers. Ces madriers

PIPES.

D

#### LART

ne font placés fous les cuves & fous l'établi, que pour empêcher la terre détrempée qui s'échappe quelquefois dans les différentes manipulations qu'elle éprouve dans cet attelier, de tomber fur le carreau & d'y contracter des faletés; auffi le Batteur entretient-il ces madriers très-propres. Il a encore l'attention de garnir de nattes ou de planches les murs au-deffus des cuves & ceux au-deffus de l'établi, afin qu'il puisse retirer pure la terre qui fouvent y est jettée, & s'y attache.

Les autres ustensiles du Batteur sont, un Maillet de bois, des Mandes ou Mannes d'osier, le Barreau, l'Etampe, la Palette, le Battoir, la Razette, l'Ecumette, une Brosse de crin & un Piqueron.

Le Maillet (Fig. 1, Pl. V,) est un maillet de bois très-ordinaire. Il fert à écraser les morceaux de terre trop gros avant que de les mettre à détremper.

La Mande d'ofier, (*Fig.* 2) est un panier à deux petites anses très-fort : il est garni intérieurement de toile, & il sert pour porter la terre au magasin, & la transporter de-là à l'attelier du Batteur.

Le Barreau (Fig. 3,) est une barre de fer triangulaire, ayant le côté Bde plus de moitié plus étroit que les deux autres C. A est la poignée. Le petit côté a 11 lignes de largeur, & les deux côtés plus larges ont deux pouces. On en voit la coupe à la *Figure* 4. Cet outil fert à battre la terre fur l'établi.

L'Etampe (Fig. 5, ) est une pile de bois servant à battre & à comprimer la terre dans une des cuves: c'est ce qu'on appelle en Architecture une dame.

La Palette (Fig. 6,) est un louchet dont l'usage est de servir à remuer la terre lorsqu'elle est détrempée, & pour la transporter d'une cuve dans l'autre, & de-là sur l'établi.

Le Battoir (Fig. 7,) est de bois, & il est tout-à-fait semblable à ceux dont se fervent les Blanchisseufes pour battre le linge. Il sert pour battre la terre dans la troisiéme cuve, & pour donner la forme cubique aux pieces de terre battues.

La Razette (Fig. 8,) dont la coupe est représentée par la Figure 9, est une ratifioire de fer: elle fert pour ôter la terre qui reste collée sur l'établi après qu'elle a été battue.

L'Ecumette (*Fig.* 10,) est formée d'un cercle de fer percé de plusieurs trous, sur lequel on ajuste une étamine de crin ou un treillis ferré de fil de laiton. Elle fert pour enlever les ordures légeres qui étoient engagées dans la terre, & qui viennent nager à la surface de l'eau lorsqu'elle est détrempée.

La Broffe (*Fig.* 11, ) est de crin: elle fert pour nettoyer l'établi quand le Batteur fe difpofe à battre la terre.

Enfin le Piqueron (Fig. 16), est une forte de bout de chevron arrondi, & dont les extrémités font presque terminées en pointes. On s'en sert dans les Manusactures de Tournay pour battre ou scraabter la terre dans la troisieme cuve.

Les Manufacturiers de la Flandre Françoise & de l'Artois, sont dans l'usage de mêler quelques terres communes avec celles d'Andenne ou d'Autrache dont

j'ai parlé, parce que ces dernieres payent des droits affez confidérables à leur fortie des Pays-bas Autrichiens, ce qui fait qu'elles reviennent, en y comprenant les frais de transport, à un si grand prix rendues aux Manufactures, qu'il ne feroit plus possible d'établir de concurrence entre les Pipes étrangeres & les nôtres, si l'on ne mélangeoit ces terres avec d'autres plus communes.

Ces mélanges fe font dans des proportions différentes, felon que les Pipes doivent être plus ou moins fines; mais les Manufacturiers ont toujours grand foin de cacher ces proportions. J'ai fu cependant qu'à Dunkerque on mêloit deux parties de terre d'Andenne avec une partie de terre Angloife pour faire les Pipes fines façon de Hollande; que pour faire les Pipes de façon Angloife, on s'y fervoit de la terre Angloife pure; qu'à Saint-Omer on mêloit parties égales de terre d'Autrache & de celle de Devres, pour y faire des Pipes fines; que pour faire les Pipes communes, on employoit la terre de Devres pure; & qu'enfin à Valenciennes, on fe fervoit de parties égales de terre d'Autrache & de celle de Pau.

Lorfque le Batteur a fait au magafin le choix de la terre qu'il veut employer, il l'écrafe en morceaux à peu-près de la groffeur d'un œuf de poule, au moyen du maillet, Fig 1. Il est par ce moyen plus en état de la bien éplucher ; d'ailleurs, elle est beaucoup plus vite & mieux détrempée que si elle restoit en morceaux plus gros. Il met à part, pour servir au raccommodage des pots, les morceaux où il apperçoit des corps étrangers ou des taches ferrugineuses. Il remplit la Mande Fig. 2, qu'il porte à fon attelier, & il met la terre dans la cuve A, Fig. 12, qu'il remplit jufqu'à environ fix travers de doigt du bord supérieur. Il verse enfuite de l'eau pour la détremper jusqu'à ce que la cuve soit pleine. Cette opération fe fait ordinairement vers le foir, & l'ufage est de laisser la terre s'imbiber & fe détremper jusqu'au lendemain au matin. Alors le Batteur écume la terre, c'est-à-dire, qu'avec l'écumette Fig. 10, il enleve les ordures légeres, comme pailles, bois, &c, que la terre a abandonnées & qui nagent à la furface de l'eau dont elle est recouverte ; ensuite il ensonce le fer de la palette Fig. 6, jusque fur le fond de la cuve, & il amene au-dessus la terre qui étoit au-dessous, en faisant attention si le tout est parfaitement détrempé. Il écume encore la terre, parce qu'il a déterminé les corps légers qui étoient en deffous à venir furnager. Il pratique enfuite une rigole à la furface de la terre, il la dirige vers le point B de la cuve Fig. 12, qui est un trou rond bouché par un fausset, dont l'usage est de laisser écouler l'eau que la terre n'a pu imbiber ; mais il ne la laisse s'écouler que lorsque la terre, dont l'eau surabondante avoit été troublée par les manœuvres que je viens de décrire, est tout-à-fait déposée.

La terre dans cette opération n'est point délayée, elle n'a pris précisément que la quantité d'eau qu'elle a pu absorber. La pratique a prouvé que les eaux crues ou les eaux pluviales étoient également bonnes pour détremper les terres à Pipes, & que ces terres étoient d'autant plus vite & mieux détrempées, qu'elles

IS

#### ĽART

étoient plus féches. C'est pourquoi le Batteur a l'attention d'en mettre sécher dans le voisinage du four lorsque celle du magasin ne l'est pas assez. C'est enfin la raison pour laquelle il est si attentis à fermer & à ouvrir les fenêtres du magasin, ainsi que je l'ai dit, selon que le temps est sec ou humide.

La terre étant ainfi détrempée, ne peut être employée par les Rouleurs & Mouleurs, qu'elle n'ait acquis une certaine confiftance, foit par l'évaporation de l'humidité, ce qui demande beaucoup de temps, foit en la mêlant avec des terres féches qui partagent l'humidité qui la rendroit trop molle; mais comme le dernier de ces moyens est le plus prompt, on la mêle avec des *fcraabes* ou rognures de Pipes molles, ou même des Pipes molles caffées, que les Mouleurs & les Trameufes ramaffent avec autant de foin que de propreté, & que l'on met fécher dans un grenier.

Lorfque l'eau est écoulée de la premiere cuve, le Batteur prend la terre détrempée avec la palette, & il en fait un lit d'environ trois pouces d'épaisseur dans la cuve Fig. 13; il en égalise la furface, puis il fait par-dess un lit de fcraabes très-séches, d'environ deux pouces d'épaisseur, dont il égalise aussi la furface. Enfuite avec le tranchant du fer de la palette qu'il enfonce jusqu'au fond de la cuve, il coupe les scraabes trop grosses, & les fait pénétrer avec les plus petites dans l'argille détrempée. Les coups de palette sont toujours donnés dans un sens opposé, c'est-à-dire, que la ligne que décrit le fer de la palette dans le premier coup, est coupée à angle droit ou à peu-près par le coup fuivant. Cette opération étant faite, il arrange un second lit de terre détrempée fur ceuxci, & un autre de scraabes, qu'il travaille comme les précédents avec la palette; alors il étampe.

Cette opération confifte à comprimer avec la Dame ou l'Etampe Fig. 5, ces quatre lits, jufqu'à ce qu'il juge par la diminution de leur volume, que les fcraabes ont imbibé l'eau furabondante de la terre détrempée, & qu'elles foient en quelque forte incorporées avec elle. Cette terre étant étampée ou pilée, il met par-deffus deux lits de terre détrempée comme ci-deffus, & deux lits de fcraabes qu'il mêle avec la palette & qu'il étampe. Enfin il ajoute encore fur ceux-ci deux lits de terre & deux de fcraabes qu'il mêle, mais qu'il étampe beaucoup plus long-temps que les précédents, parce que les premiers éprouvent l'effet qu'il exerce fur les derniers. Cette opération très-pénible à caufe de l'adhérence de l'étampe à la terre, ce qui la rend très-difficile à relever, dure environ un quart-d'heure. Il nettoie alors l'étampe avec la razette Fig. 8, & il fcraabte la terre.

Cette opération confifte à transférer la terre étampée de la cuve Fig. 13, dans celle Fig. 14, au moyen de la palette, & à la battre un inftant avec le battoir Fig. 7, à mesure qu'il en a transféré trois ou quatre pellerées. Il continue ainfi jusqu'à ce que la cuve en question contienne toute la terre étampée. Comme cette opération se fait sur de petites quantités de terre à la fois, les scraabes sont mieux

mieux affimilées avec la terre détrempée, qu'elles ne l'avoient d'abord été par l'étampe; & le Batteur est d'autant plus intéressé à la bien faire, qu'il évite parlà la peine de battre long-temps la même terre sur l'établi, opération qui est, sans contredit, la plus pénible de la Manufacture A Tournay on scraabte la terre avec le piqueron Fig. 16, & l'on m'a assuré qu'elle l'étoit beaucoup mieux qu'avec le battoir.

La terre arrivée à ce degré de préparation pourroit être travaillée ; mais elle ne formeroit pas des Pipes d'une couleur uniforme : car les scraabes qui proviennent d'une terre très-exactement mêlée, ne sont pas encore assimilées avec celle-ci autant qu'elles doivent l'être. Pour lui donner ce dernier point de perfection, le Batteur prend en plusieurs pellerées avec la palette, à peu-près cent livres de la terre scraabtée dans la cuve Fig. 14; il la pose sur l'établi Fig. 15, qu'il a eu soin de nettoyer auparavant avec la brosse Fig. 11. Il en fait un lit long & étroit qu'il difpofe felon la longueur de l'établi, ainfi qu'on peut le voir en B. Il prend enfuite à deux mains le barreau Fig. 3, par la poignée A, & il frappe plusieurs coups du plat C sur ce lit, afin d'en égaliser la surface, & de réduire fon épaisseur à environ deux pouces. Il frappe enfuite avec le dos B du barreau, par le travers du lit de terre, commençant par un bout & finissant par l'autre, ayant l'attention à chaque coup, qu'il n'y ait que les trois quarts de l'épaisseur du dos du barreau qui porte sur la terre non battue. Le lit s'élargit par l'effet du barreau, ainsi qu'on peut le voir en C; mais dès qu'il est entiérement battu, il le raffemble tant avec les mains qu'avec la razette Fig. 8, & il la dispose encore felon la longueur de l'établi, mais dans un sens opposé à la premiere difpolition, de façon que les coups de barreau doivent cette fois couper en travers les premiers ; enfin il la ramaffe après l'avoir battue , il la dispose de la même maniere qu'elle étoit la premiere fois, & il la bat encore; & fi à cette troifieme reprife il s'apperçoit, après l'avoir ramaffée & en avoir coupé une tranche avec un fil de laiton, que la couleur n'en est pas uniforme, ce qui annonce que le mélange est encore imparfait, il la bat une quatrieme fois.

Après que la terre a été battue & ramassée, il la met en piece ; il en fait une masse, à laquelle il donne, au moyen du battoir Fig. 7, une forme à-peu-près cubique, ainsi qu'on peut le voir dans la Figure I, Pl. 6. Ces pieces de terre pesent de 80 à 100 livres : elles sont placées à côté de l'établi sur une espece de banc, où les Rouleurs viennent les prendre pour les mettre en œuvre ; mais comme la beauté des Pipes dépend en partie de la bonne préparation de la terre, elles ne sont employées que lorsque le maître Ouvrier les a contrôlées. Ce contrôle se fait en en coupant quelques tranches avec un fil, afin de voir si la couleur est parfaitement uniforme. Il est aussi enjoint, sous peine d'amende, aux Rouleurs d'avertir le maître-Ouvrier lorsqu'ils ont des parties de pieces où la couleur est comme marbrée.

A Tournay, à Valenciennes & à Saint-Omer, on fe fert, pour battre la PIPES. E

terre, d'une barre de fer d'un pouce d'équarrissage. L'opération est encore plus pénible avec ce barreau qu'avec celui à couteau, parce qu'il adhere davantage à la terre; mais elle est plutôt & plus exactement faite. Le barreau à couteau pese 15 à 16 livres, & le quarré environ 20 livres.

A Tournay, les Batteurs font dans l'ufage de donner à la terre ce qu'ils nomment *des brouillards*, lorfqu'en la battant ils apperçoivent des parties qui font encore feches. Pour cela ils rempliffent d'eau leur bouche, & ils la foufflent avec le plus de force qu'ils peuvent, fur les parties qui leur paroiffent trop peu humectées. Cette eau est réduite effectivement en parties fi fines, qu'elles reffemblent à un brouillard.

Le Batteur est ordinairement payé au mois dans les Manufactures; ses gages font de 40 livres par mois. Il est tenu de préparer tous les jours de la terre pour 16 Mouleurs, de raccommoder les pots, de recevoir la terre & de la foigner tandis qu'elle est en magasin, & de donner aussi des soins aux scraabes, que les Ouvriers portent au magasin qui leur est destiné.

M. Rigault a affurément bien exactement détaillé la préparation des terres à Pipes, telle qu'on la fait en Flandre : cependant je ne me crois pas difpenfé de rapporter la méthode de Hollande, dont j'ai l'obligation à M. Allamand, d'autant qu'elle fournit des moyens plus expéditifs que celle de Flandre.

Pour mettre la terre à Pipe en état d'être employée par les Rouleurs & les Mouleurs, on commence par la faire bien fécher; enfuite on la réduit en poudre avec un maillet, puis on la met tremper pendant un ou deux jours, fuivant la quantité de terre qu'on veut préparer. Au bout de ce temps on fait écouler l'eau qui furnage, & on remue la terre avec une pelle de fer jufqu'à ce qu'elle ait acquis la confiftance d'une pâte liée; alors on la pétrit, & l'on en fait des efpeces de pains longs d'un pied, larges & épais de 6 pouces: on les met dans un moulin pour les mieux pêtrir & rendre leur fubftance plus homogene.

Pour comprendre la conftruction de ce moulin, il faut imaginer une barre de fer AB, Pl.7, Fig. 1, établie perpendiculairement entre les poutres OAM& NBP; les deux bouts de cette barre font reçus, favoir celui A, dans des collets de fonte ; & celui B, dans une crapaudine de même métal, & elle est mue circulairement au moyen du levier CD, qui lui est fermement attaché en C, & qui s'étend jusqu'en D, où l'on ajoute une barre de fer courbée Dg, à laquelle on attele un cheval, qui, par un mouvement circulaire, fait tourner la barre AB.

Cette barre est dans l'axe d'un cylindre creux, ou d'un tonneau cylindrique ouvert par en-haut en E G, & fixé par en-bas sur le plancher R S, qui lui sert de fond. Ses douves sont épaisses d'un pouce & demi, & sont exactement jointes les unes aux autres par quatre cercles de ser E, H, I, F; son diametre est de deux pieds, & sa hauteur F G de trois pieds & demi. Il est percé au bas de

## deux trous quarrés a b c d, de 8 pouces : ils sont vis-à-vis l'un de l'autre.

Sa hauteur est partagée en quatre parties égales, en c, c, c, c, Fig. 2, par autant de lames de fer b c, Fig. 2 & 3, qui ont deux ou trois lignes d'épaiffeur, & deux pouces & demi de largeur i k, Fig. 3. Ces lames sont fixées à la barre de fer verticale, & forment comme autant de rayons du cercle formé par le cylindre où elles font placées, & de la circonférence duquel elles s'appro. chent autant qu'il est possible, fans cependant la toucher. Chacune de ces lames horisontales est chargée de quatre autres de la même largeur & épaisseur, mais qui s'élevent perpendiculairement à la hauteur de 6 pouces, telles que a, a, a, Fig. 2 & 3. Ces lames qui s'élevent perpendiculairement fur la longueur des lames horifontales fur lesquelles elles font attachées, divisent celles-ci en quatre parties égales; celles a b, qui font le plus éloignées du centre, touchent presque les parois du tonneau, & la plus basse des lames horisontales rase le fond, au-dessus duquel elle est posée. Les lames perpendiculaires font l'office de couteaux, & elles en portent le nom. Lorfque le cheval fait tourner la barre EF, Fig. 2, les couteaux coupent, par leur mouvement circulaire, les pains qu'on a mis dans le tonneau; & la terre corroyée & divifée en morceaux affez minces, fort par les trous abcd, Fig. I ; auxquels on adapte en dehors une planche d K a, pour retenir la terre qui en fort; on remet cette terre une feconde fois dans le moulin, & même une troisieme, si on ne la trouve pas affez bien pétrie & corroyée.

Pour juger si la terre est telle qu'il la faut, les Ouvriers en prennent un morceau sorti par les trous a b c d, & le coupent avec un fil de fer ; s'ils trouvent que la couleur est uniforme, ils sont assure que la terre est bien préparée & corroyée comme il faut ; alors ils en forment des pains comme auparavant pour les livrer aux Rouleurs : mais si cette terre n'est pas toute d'une couleur uniforme, ils la remettent au moulin.

La Figure premiere de la Planche 7, repréfente le moulin tel qu'il est quand le cheval fait tourner la barre A B, garnie de lames & de couteaux.

La Figure feconde en repréfente une coupe perpendiculaire, pour qu'on voie comment les lames horifontales font affemblées au bas de la barre verticale.

La Figure troisieme le représente vu perpendiculairement du haut en bas;  $\mathbf{r}$ , indique la plus haute des lames horifontales, 4, la plus basse; 2 & 3, les lames intermédiaires. Les espaces compris en d d d d, font les trous par où fort la terre. Le grand cercle FF, qui environne le moulin, & dont on ne voit qu'une portion à la Fig. 3, marque le cercle que décrit le cheval.

Après que la terre a été préparée comme nous venons de l'expliquer, & qu'on l'a mife en pain, comme on le voit Pl. 6, Fig. 1, & en la pétriffant fur une table bien unie, on fait avec une partie de cette terre des rouleaux Fig. 2, en leur donnant à peu-près la forme que les Pipes doivent avoir. Les Ouvriers prétendent que c'est un point des plus délicats de leur Art, que de prendre précisément la quantité de terre qui convient pour emplir le moule; car il faut que le moule soit plein, & qu'il n'y en ait pas de trop.

On affemble ces rouleaux par poignées de quinze, ce qui fait ce que les Ouvriers appellent une douzaine. On les arrange fur trois couches en forme de pyramide Fig. 3, Pl. 6. La premiere couche A est composée de fix rouleaux, la feconde B de cinq, & la troisseme C de quatre. Quand on forme ces poignées, la terre est affez ferme pour que les rouleaux puissen se foutenir ensemble & être retournés en tous sens, afin de les faire sécher.

Ces rouleaux ayant acquis une confiftance fuffifante, on les détache des poignées pour les percer avec une broche de fer, Fig. 5, comme on le voit Fig. 4 Les Ouvriers font cette opération avec beaucoup d'adreffe; mais elle est bien difficile pour celui qui n'en a pas contracté l'habitude. L'Ouvrier faisse qui doit faire le tuyau ab, Fig. 4, entre deux doigts qui fuivent la pointe de la broche à mesure qu'il la fait avancer en poussant le manche; car l'Ouvrier a le tact assert as travers de la terre une petite éminence circulaire qui est au bout de la broche Fig. 5. Il faut que cette broche foit exactement de la longueur du moule, & l'Ouvrier doit former le trou, à très-peu de chose près dans l'axe du rouleau ab, Fig. 4. Quand la broche est entrée dans le rouleau de toute fa longueur, il donne un coup de pouce à la boule de terre d, Fig. 4, qui doit former la tête de la Pipe, pour commencer à lui faire prendre l'inclinaison qu'elle doit avoir dans le moule.

On met enfuite la Pipe & la broche dans un moule de cuivre Fig. 6, qu'on a eu foin de frotter d'huile pour que la terre ne s'attache point aux parois. Ce moule est formé de deux pieces, sur chacune desquelles est très-proprement gravé en creux la moitié de la forme extérieure de la Pipe, ainsi que les ornements qu'on voit sur quelques-unes des Pipes des Planches I, 2, 3, 4.

On pose l'une sur l'autre les deux pieces du moule Fig. 6 & 7, qui ont des repaires *a a a* pour qu'elles s'ajustent bien réguliérement l'une avec l'autre; & asin que les deux pieces du moule ne se dérangent pas, on met des chevilles dans les trous *a a a*.

On place ce moule dans une petite presse qui est fermement assujettie par des vis & des écrous Fig. 17, sur une petite table M, Fig. 8. Cette presse Fig. 8 & 9, est formée d'une gouttiere de fer fondu & brut; le fond A & les deux côtés BC, sont d'une seule piece. Mais il y a dans l'intérieur de cette espece de gouttiere deux planches, une de fer poli D, l'autre de bois G, & la planche D n'est retenue auprès de la paroi B de la gouttiere, que par deux boulons de fer EFE, qui lui servent de conducteurs lorsque l'Ouvrier presse la planche D par la vis H, qui entre dans l'écrou I, Fig. 8,9 & 10, qui a une tête qui l'arrête dans le côté B de la gouttiere de fonte. Au moyen de cette

VIS,

vis, la planche de fer D est fermement pressée contre le moule qui s'appuie sur la planche de bois G, qui est retenue par la joue C de la gouttiere de fonte. Il suffit que la planche G soit de bois, parce qu'elle ne peut être endommagée par la vis comme la planche D, qui feule est exposée à son action.

On conçoit qu'au moyen de cette presse & du moule, le tuyau de la Pipe est tout d'un coup formé; mais la tête n'est qu'ébauchée, comme on le voit Fig. 6. Pour la perfectionner, l'Ouvrier laissant le moule dans la presse, commence à former le godet en écartant la terre avec le doigt index, & la répandant également tout autour. Il prend enfuite un poinçon de fer nommé l'étampeux, Fig. II, qu'il fait entrer dans la tête du moule; & afin que ses parois soient d'une égale épaisseur, & que le talon de la Pipe ne soit pas endommagé, l'Ouvrier attache folidement autour de l'étampeux à l'endroit fixé pour la longueur de la tête, un morceau de cuir S, qui lui fert d'arrêt. Il retire enfuite le moule de la presse, il pousse la broche de fer jusqu'à la poignée pour former la communication du tuyau avec la tête de la Pipe Fig. 12, qu'il retire tout de fuite du moule pour la perfectionner avec un instrument Fig. 13, qu'on nomme l'estriqueux. Il emporte les bavures pour lui donner la forme Fig. 12, avec le bout arrondi R; il coupe l'excédent du tuyau avec une lame de fer ou de cuivre P, qui est attachée obliquement au manche, & avec la pointe T, il retire adroitement la petite boule de terre que la broche a poussée dans la tête de la Pipe.

Les Pipes étant ainsi perfectionnées, il les met sécher fur des planches en les arrangeant comme on les voit Fig. 14.

Quand elles ont pris une certaine confiftance, l'Ouvrier les reprend pour ôter encore avec un couteau, les bavures de la tête, & en arrondir les arêtes avec un petit bouton de cuivre ou de corne. La Figure 15 A, repréfente le bouton, & B fa coupe, pour faire voir qu'on a pratiqué dans l'intérieur une rainure dont l'ufage est d'arrondir & de perfectionner les arêtes de l'ouverture de la tête; enfuite il repasse toutes les Pipes dans le moule pour les redresser, & à mesure qu'elles le sont, il les arrange sur des planches, comme on le voit Fig. 16, où l'on apperçoit deux rainures de chaque côté, dans lesquelles on met le talon des Pipes, ce qui sert à les bien arranger, & on les laisse en cet état jusqu'à ce qu'elles soient assert affermies pour supporter le dernier poli, la marque de l'Ouvrier & la dentelle, ainsi que nous allons l'expliquer.

On donne le poli en les frottant avec deux cailloux, qu'on nomme Pierres de torrents, dans lesquelles on a creusé des carreaux du calibre ou de la groffeur du tuyau & de la tête de la Pipe.

La marque de la Manufacture s'imprime fur le tuyau à deux ou trois pouces de diffance du talon, avec une espece de lame de fer où sont gravées différentes cifelures & des caracteres, en faisant passer plusieurs fois cette marque tout au-

PIPES.

#### ĽART

tour du tuyau de la Pipe. Elle s'imprime aisément dans la terre qui est encore tendre.

La dentelle se fait à la tête de la Pipe. Pour l'imprimer, l'Ouvrier met le bouton Fig. 15, dans le godet de la Pipe pour lui donner du soutien, & avec une petite scie il parcourt le pourtour de la tête & imprime cette dentelle.

Quelquefois le moule porte lui-même en creux quelques ornements; en ce cas l'Ouvrier les repare à la main avec un poinçon de fer & il enleve les bavures qui auroient pu fe former.

Les Pipes ayant ainfi reçu toute leur perfection, on les met fécher pour qu'elles foient en état d'être portées dans la chambre du four, & de réfister à la chaleur qu'on leur fera éprouver pour les cuire.

Un bon Ouvrier peut faire par femaine environ vingt groffes de Pipes à cinq fols la groffe ; c'est environ cinq livres qu'il gagne par femaine. On prétend qu'avec un demi-muid de terre à Pipe, on peut faire vingt-fix à vingt-fept groffes de Pipes.

Quoiqu'il y ait bien des opérations qui foient les mêmes dans les Fabriques de Hollande que dans celles de France que nous venons d'exposer, je vais rapporter ce que M. Allamand m'a écrit à ce sujet.

Après que la terre a été apprêtée comme on l'a dit, un Ouvrier en prend une quantité fuffifante pour faire une Pipe; & comme il a l'œil & la main exercés à cela, il est rare qu'il en prenne plus ou moins qu'il n'en faut: il la roule fur une table, en lui donnant à peu-près la figure d'une Pipe AB, Fig. 4, Pl. VII. Enfuite il affemble ces rouleaux par poignées de 24, & les arrange fur trois couches en forme de pyramides Fig. 5. La premiere couche aa, est composée de 9 rouleaux; la feconde bb, de 8; la troisieme cc, de 7. Ces rouleaux font formés d'une terre affez ferme pour qu'ils puissent être retournés, afin qu'ils fe fechent mieux fans perdre leur figure, & fans s'attacher l'un à l'autre.

On les laisse ainfi fécher pendant quelques heures, & quand ils ont acquis une confistance fuffifante, on les fépare des poignées pour les percer avec une broche a b, Fig. 6, qui est terminée en a par une petite éminence circulaire. Pour cela l'Ouvrier place le rouleau a b, dans une espece de gouttiere de bois AB, Fig. 7, inclinée vers A, & fixée fur une table où est auffi attaché le moule G H, dont on va parler; ensuite faifissant le rouleau avec les deux doigts d'une main E, il le perce avec la broche a F, qu'il a foin de frotter d'huile auparavant, en observant les précautions décrites ci-desse, comme en France. Quand cette broche est entrée à peu-près de toute fa longueur, l'Ouvrier donne à l'extrémité la plus grosse B, Pl. VIII, un coup de pouce, qui commence à lui donner l'inclinaison qu'elle doit avoir.

Ce rouleau ainsi percé se met avec la broche dans un moule de cuivre jaune

## Fig. 9, qu'on a soin de frotter d'huile pour que la terre ne s'y attache point.

Le moule est formé de deux pieces AB & CD, fur chacune desquelles est gravée en creux la moitié de la forme extérieure de la Pipe, & sur la circonférence du talon on imprime les armes de la Ville. Les deux pieces ont des repaires ddd & eee; & pour qu'elles s'ajustentr éguliérement l'une sur l'autre, les repaires ddd ont des chevilles qui entrent dans des trous correspondants faits aux repaires eec. Ces moules sont de différentes grandeurs, & sont gravés plus ou moins prosondément, mais toujours leur creux a, vers la tête en b, un diametre plus grand qu'en A. Celui qui est représenté dans la Figure 9, est le moule d'une Pipe qui doit avoir 28 pouces de longueur; le diametre de la queue en A est de deux lignes, & en b de 4 lignes; sa tête est longue de deux pouces, & large de 21 lignes. En c, il y a un petit enfoncement qui sert à marquer exactement la longueur de la Pipe.

Ce moule fe met dans une presse Fig. 10 & 11, qui est précisément la même que celle qui est décrite plus haut pour les Pipes de France, excepté que les Ouvriers de Gouda mettent quelques feuilles de carton entre la planche de bois K & le côté H de la gouttiere, marquées par des points i, Fig. 10, apparemment parce que faisant ressort, elles ménagent le moule.

Le tuyau de la Pipe étant formé par l'action de la preffe, l'Ouvrier y fait auffi la tête; & pour cela il fe fert, comme en France, d'un étampeux Fig. 12, pareil à celui des Ouvriers de France, environné d'un cuir S, retenu par le cercle A.

Enfuite il retire le moule de la presse, & il en ôte la Pipe pour lui donner une nouvelle façon avec un instrument qui répond à l'estriqueux des Ouvriers François, & qui est représenté de grandeur naturelle Fig. 13. A, est un manche de bois, à l'extrémité duquel est un fil de ser recourbé C, avec lequel l'Ouvrier ôte les bavures du tuyau de la Pipe; B, est une espece de lame de couteau affermie dans le manche, avec laquelle on coupe l'excédent du tuyau, dont la véritable longueur est marquée par le petit enfoncement qu'il y a dans le moule en c, Fig. 9.

Après cela on arrange les Pipes fur des planches qui ont une rainure de chaque côté, dans laquelle fe placent les talons des Pipes, comme cela fe voit Fig. 15. Les rebords de ces planches s'élevent affez haut pour qu'on puisse mettre plusieurs planches les unes fur les autres, fans que les Pipes en fouffrent.

On les laisse ainsi fécher, en observant cependant qu'elles ne deviennent pas trop féches; car il faut qu'elles restent un peu souples.

Tout ce travail fe fait par des hommes, qui font payés par groffes. Celui qui fait les rouleaux a quelque chofe de plus que les autres, qui reçoivent depuis 4 jufqu'à fix fols de Hollande par groffe. Une groffe contient quatorze douzaines, ou 168 Pipes. Mais le Maître n'en reçoit que 160; il faut qu'il rabatte 8 Pipes

#### L'ART

par groffe, pour dédommager les Ouvriers de celles qui se cassent fans qu'il y ait de leur faute.

Quand les Pipes, en se séchant, ont pris une certaine confistance, des Ouvrieres les reprennent pour ôter avec un couteau les bavures qui sont encore restées. Pour cela elles commencent par remettre la broche dans le tuyau, afin de pouvoir mieux manier la Pipe qui est encore souple.

Elles ôtent premiérement les bavures de la tête, en coupant les arêtes avec un couteau  $C \ B \ A \ D$ , Fig. 14, Pl. VIII, à environ 8 à 10 pouces de longueur, y compris le manche. Près du manche en B, il y a une échancrure demicirculaire, de la grandeur qu'elle est dans la Figure; elle fert pour ôter les bavures du tuyau, & pour cela elle n'est pas tranchante. Sur le dos du couteau en C, est une espece de petite scie qui sert à faire la dentelle qui environne la tête de la Pipe. Au bout du manche est un fil de ser recourbé D, avec lequel les Ouvrieres ôtent la petite boule de terre qui reste dans la tête, après qu'on a poussé la broche pour faire la communication du tuyau avec la tête.

Quand elles ont coupé les excédents de la tête, elles en arrondiffent les bords avec un petit bouton de corne *Fig.* 16. A eft ce bouton, autour duquel il y a une rainure circulaire a, de même diametre que l'ouverture de la tête de la Pipe; cette rainure a fe voit en B, qui repréfente la coupe perpendiculaire de ce même bouton, que l'on voit de côté en C. La rainure fert à arrondir & polir les arêtes de l'ouverture de la Pipe.

Enfuite elles en polissent & arrondissent la tête avec un fil de fer courbe, qui est plat & poli dans l'intérieur de sa courbure. Voyez Pl. IX, Fig. 18, où cet instrument est représenté dans sa grandeur.

Lorfqu'elles ont ainfi poli la tête, elles tracent autour de fon ouverture la dentelle avec le couteau de la *Figure* 14, *Pl. VIII*, & elles ôtent la petite boule de terre qui est restée dans l'intérieur; après quoi elles enlevent les bavures du tuyau, avec l'échancrure B, qui est dans le même couteau *Fig.* 14; & enfuite elles le polissent avec l'instrument dont nous allons parler, *Fig.* 19, *Pl.* 1X.

Il est encore représenté ici dans fa vraie grandeur. C'est une large lame de fer A ou C, attachée à un manche de bois B ou D. Dans la lame, il y a des rainures de différentes grandeurs a, b, c, qui font bien polies, & qui, par-là, donnent le poli au tuyau autour duquel on les promene. AB représente cet instrument vu de côté; CD le fait voir de plat.

Quand toute la Pipe est ainsi polie, les Ouvrieres mettent sur le tuyau, à 3 ou 4 pouces de distance du talon, le nom de l'Ouvrier & de la Ville de Gouda. Ces noms sont gravés sur les deux côtés d'un petit morceau de ser quarré Fig. 20; & pour les imprimer sur le tuyau de la Pipe, il n'y a qu'à faire rouler ce ser autour du tuyau. On voit ici cet outil de grandeur naturelle Fig. 20, a b. Ces deux noms sont à quelque distance l'un de l'autre, & l'intervalle qui les sépare est orné d'une dentelle qui se fait avec une espece de scie ou de lime

lime qui se voit en b, sur un troisieme côté de ce même outil. Après quoi on imprime sur le talon la marque de la Fabrique avec un poinçon b, Fig. 21.

Lorfque les Pipes font finies à ce point, les Ouvrieres en retirent la broche & les arrangent fur des planches A, B, C, D, Fig. 17, Pl. VIII, femblables à celles dont il a déja été parlé. Là on les laisse fécher jusqu'à ce qu'elles aient perdu toute leur fouplesse & qu'elles foient fort dures. En été on les expose pour cela au foleil, & en hiver on les met dans des chambres échauffées par des poëles; mais il faut éviter qu'elles fe fechent trop vîte; car alors elles courrent risque de se courber.

Quand elles font bien feches, d'autres filles les reprennent pour en polir de nouveau les tuyaux & les têtes avec l'inftrument décrit ci-deffus *Fig.* 18, *Pl. IX*, & avec un autre outil *Fig.* 22, qui confifte en un caillou bien poli & formé en cône, attaché par une virole de cuivre à un manche de bois: la Figure en offre les justes dimensions. Le caillou est quelquesois une agathe ou une pierre à fusil. Les filles qui font cet ouvrage gagnent 2 à 3 sols par grosse. Il ne reste plus qu'à les cuire.

## De la Cuisson des Pipes, & la description des Fours propres à cet usage.

L E petit four ou fourneau propre à cuire les Pipes, forme à fon extérieur Fig. 18, Pl. X, une espece de tourelle élevée sur une base de 32 pouces de diametre Fig. 19; cette tour a 5 à 6 pieds de hauteur, (je parle préfentement du plus petit sour,) les murs qui ont environ 7 pouces d'épaisseur, forment intérieurement un octogone tracé sur un cercle d'environ 17 pouces de diametre intérieur. Le dans-œuvre du fourneau, ou le diametre de ce qu'on nomme la chambre, est de 14 pouces & demi.

Pour prendre une juste idée de ce four, il faut faire attention que comme on exige que les Pipes foient très-blanches, il ne faut pas qu'en cuifant elles foient exposées à la moindre fumée. C'est pourquoi le système général de ces fours est qu'il y ait en bas une fournais B, Fig. 20, Pl. XI, où l'on brâle le bois, & au-dessis font les Pipes qui sont soigneusement renfermées ou dans des gassettes ou boisseaux exactement fermés, ou dans une capacité bien close. Dans l'un & l'autre cas, les Pipes ne sont point chauffées immédiatement par le seu; mais la chaleur échauffant ou les parois de la chambre ou les boisseaux, elle cuit l'ouvrage qui y est renfermé, comme dans un creuset qui n'a aucune communication avec la fumée.

Ceci bien entendu, on diffingue dans le four Fig. 18, Pl. X, dont on voit la coupe verticale Fig. 20, Pl. XI, & la coupe horifontale au-deffous du fourneau Fig. 21, même Planche: 1°. Les parois extérieures A du four, Fig. 20, Pl. XI, qu'on nomme le furtout. 20. Le fourneau B, ou la fournaife dans laquelle eft le feu. 3°. La chambre C, ou le pot dans lequel les Pipes font renfermées. PIPES. G

4°. Le chapiteau D du Pot. 5°. Le chapiteau E du fur-tout. 6°. Le chandelier ou fuseau F, qui sert à soutenir les Pipes dans une position verticale. 7°. Le boisseau G, qui sert au même usage.

La chemife ou le fur-tout A, qui forme l'extérieur du four, est bâtie fur les proportions que nous venons de donner, & conformément aux plans & profils, avec des tuileaux & un mortier de terre à four.

Le fourneau ou la fournaise B, est formé par une voûte de 17 pouces de diametre & 2 pouces d'épaisseur, construite avec du tuileau & de la terre à four; le dessuite de cette voûte est élevé de 14 à 15 pouces au-dessuite du sol. Elle est fermée en plate-bande, bombée environ de deux pouces, & portée par huit petits piliers, qui ont trois pouces de faillie, deux pouces d'épaisfeur, & qui font construits, comme le reste, avec du mortier de terre & des tuileaux. Tout cela s'apperçoit en B, Fig. 20, & on met le bois par une porte H, Fig. 18, Pl. X.

Pour que la chaleur du fourneau puisse fe communiquer tout au pourtour de la chambre C, ou du pot, on fait à la voûte du fourneau, & entre les piliers qui la foutiennent, des ouvertures I, Fig. 21, Pl. XI, de 18 lignes de largeur, fur 5 à 6 pouces de longueur, qui fervent à laisser échapper la fumée, & à porter la chaleur entre le pot & le fur-tout; car les Pipes doivent cuire comme dans une espèce de tourtiere. Les piliers qui foutiennent la voûte, font continués jusqu'à la base du chapiteau, mais échancrés pour recevoir les tuileaux qui forment la chambre ou le pot, lesquels font bien ajointoyés & crépis avec de la terre, pour que la fumée qui passe entre tous les piliers, ne pénetre pas dans la partie du pot où font les Pipes. Il faut donc imaginer que ce pot C est entouré par sept tuyaux de cheminée I, qui le chaussent tout au pourtour.

La chambre ou le pot C est, comme on le voit à la Fig. 20, placée au-dessis du fourneau B, & c'est l'endroit où l'on arrange les Pipes pour les faire cuire, ce qu'on nomme *empoter*.

On y arrange les Pipes circulairement autour d'un petit pilier de terre qu'on nomme chandelier F, Fig. 20. On le place au milieu de la chambre, & il eff foutenu par une broche de fer qui le traverse dans sa hauteur ou suivant son axe; au moyen de cette broche, on pourroit mettre plusieurs chandeliers les uns au-dessures pour soutenir une colonne de Pipes plus élevée, comme on le pratique dans les grands sours.

Ces chandeliers ont un pouce de diametre, fur 8 à 9 pouces de hauteur, & leur tête est cannelée pour recevoir le tuyau des Pipes.

Quand on place plusieurs rangs de Pipes autour du chandelier, on met un boiffeau pour soutenir le poids des Pipes, qui étant posées les unes sur les autres, tendroient à couler en s'écartant du chandelier, & on met encore des Pipes en dehors du boiffeau pour remplir entiérement la chambre.

Ce que nous appellons ici boisseau, est un pot de terre qui n'a point de fond.

Il a dix à douze pouces de diametre, fur huit à neuf pouces de hauteur, l'épaisseur de la terre est de six à sept lignes. On verra dans la suite que dans les grands fours on en met plusieurs les uns sur les autres.

On arrange les Pipes dans le pot circulairement autour du fuseau, comme on l'a déja dit, la tête en en-bas, ainsi qu'on le voit dans la Fig. 20; mais quand il y en a cinq à fix rangs de placés les uns fur les autres, on met par-desfus trois ou quatre autres rangs de Pipes la tête en haut, & on observe cette alternative de position pour qu'il en tienne davantage dans le pot. La chambre ou le pot étant ainsi rempli de Pipes, on forme son chapiteau sur douze à quinze pouces de hauteur, avec des feuilles de gros papier qui font recouvertes d'une couche de terre de quatre à six lignes d'épaisseur, ce qu'on appelle dorure.

Ces dorures se font avec de la terre à Pipe en poudre, qu'on imbibe d'une fuffisante quantité d'eau, pour que l'Ouvrier puisse l'appliquer & l'étendre avec la main fur les feuilles de papier qu'il pose fur un rang de Pipes déja cuites, mais de rebut, qui portent d'un bout fur la colonne de Pipes à cuire, & de l'autre fur les pans de l'octogone qui forme la chambre. Ainfi ces Pipes cuites font comme une espece de charpente qui soutient les papiers dorés.

On forme enfuite le chapiteau du fur-tout, à dix-huit lignes de diftance de celui du pot, on le fait avec des tuiles gironnées qu'on joint avec de la terre, & on termine cette espece de dôme par un pot K, Fig. 18, Pl. X. & 20, Pl. XI, qui est percé au milieu pour laisser échapper la fumée.

Le four est chauffé avec du bois blanc, qui fait une chaleur très-vive & peu de fumée lorsqu'il est bien sec. Dans ces petits sours, fix ou sept heures suffisent pour cuire les Pipes. Il en faut quatorze ou quinze pour les cuire dans les grands fours.

Quand les Pipes sont cuites, & qu'on veut vuider le four, ou, comme l'on dir, dépoter, on démolit les deux chapiteaux qu'il faut refaire toutes les fois qu'on cuit de nouvelles Pipes, alors le four paroît comme une tour ronde de quatre pieds de hauteur, & qui n'a point de couverture; à la place des chapiteaux, on met fur le four une planche ou une large tuile pour entretenir la chaleur, & que les Pipes se refroidissent peu-à-peu. On verra dans un instant qu'on ne démolit point le chapiteau des grands fours. Les petits fours dont nous venons de parler, peuvent contenir dix-neuf à vingt groffes de Pipes. Ce sont ceux dont on fe fert à Rouen, & dont M. Dubois a bien voulu me donner les plans.

## Des grands Fours pour cuire les Pipes.

MAINTENANT qu'on a pris une idée affez exacte de la construction des petits fours, il nous fera aise d'expliquer clairement la construction des grands fours, dont le fervice est plus facile, & qui mettent en état de beaucoup économifer le bois.

#### LART

Ces fours font quarrés, affez femblables aux fours où l'on cuit les tuiles & les briques. La Figure 22, *Pl. X*, en repréfente la fondation. *II*, L'épaisseur des murs au niveau du terrein. *A*, L'emplacement du fourneau, ou de l'endroit où l'on fait le feu. *B*, La bouche du fourneau, ou l'endroit par où l'on met le bois.

La Figure 23, *Pl. XI*, eft l'élévation extérieure de ce four. K K, Retraite qu'on fait pour diminuer l'épaisseur de la maçonnerie, quand elle eft élevée au dessus de la voûte du fourneau. LL, est le chapeau du fourneau. C, est une porte qui fert à mettre les Pipes dans les boisseux qui font de terre rouge. Quand les boisseaux font pleins, on ferme exactement cette porte avec une maçonnerie de brique & d'argille. B, est la bouche du four qui fait faillie fur le vif du mur, comme on le voit au plan Fig. 22, Pl. X.

La Figure 24 est une coupe horifontale du four au niveau de la ligne KK, Fig. 23, Pl. XI, ou au-desse de la voûte de la fournaise. KK, La retraite de l'épaisseur de la maçonnerie. II, L'épaisseur de la maçonnerie depuis les fondations jusqu'au-desse de la voûte de la fournaise. B, Bouche du fourneau. EE, Des ouvertures qui sont à la voûte de la fournaise, par lesquelles la fumée, la flamme, & la chaleur du bois qui brûle dans la fournaise, se communiquent dans toute la capacité du four. DD, Endroits où l'on place les boisseux, comme nous allons l'expliquer.

La Figure 25, Pl. XI, est une coupe verticale de ce même four par la ligne ab, Fig. 24. Pl. X. F, L'intérieur du fourneau ou de la fournaise où l'on met le feu. KK, La retraite de la maçonnerie. EE, Les ouvertures qui sont à la voîte du fourneau pour communiquer la chaleur dans l'intérieur du sour. LL, Le chapiteau, ou la couverture du sour qui est voîté. HH, Les évents, ou les ouvertures qui sont à cette voîte d'en-haut pour laisser le passage à la sumée, & établir un courant d'air dans la capacité du sour.

On conçoit par ce que nous venons de dire, que la fumée fe répand dans toute la capacité du four. Cependant il est de la plus grande importance que les Pipes que l'on cuit, foient entiérement à couvert des impressions de cette fumée.

Ces grands fours n'ont point de chambre ou de pot dans lequel on renferme les Pipes à couvert de la fumée ; mais on y fupplée en renfermant les Pipes dans des colonnes de boiffeaux formés de terre cuite, tels que G, Fig. 25. On commence par mettre fur la voûte du fourneau, aux places indiquées par D, Fig. 24, un boiffeau tel que G, Fig. 25. On pofe au milieu un chandelier, on remplit ce boiffeau de Pipes, & à mefure que la pyramide de Pipes s'éleve, on ajoute un chandelier qui eft enfilé par une broche de fer. Quand la pyramide furmonte le boiffeau, comme on le voit en G I, on met un fecond boiffeau, qu'on lute bien avec le premier. Quand on a rempli de Pipes ce fecond boiffeau, on en ajoute un troifieme, & la colonne eft finie, comme on le voit en G 2. Il ne refte plus qu'à former fur la pyramide de Pipes N, avec des

29

des tuiles creufes & gironées, le chapiteau M. On couvre d'un bon lut toutes les colonnes; & quand les neuf colonnes D, Fig. 24, font chargées, comme on le voit Fig. 25, on maçonne la porte C, Fig. 23, & on allume le feu qu'on fait d'abord fort doux, & qu'on augmente peu-à-peu, ce qui dure de quatorze à feize heures. Alors on laisse éteindre le feu, puis on ouvre la porte C, mais on ne vuide les boisseaux que quand ils font presque froids, & lorsqu'il n'y a plus aucune fumée dans le four.

L'avantage de ces grands fours est, 1°. d'être très-folides & de durer longtemps, fans exiger beaucoup de réparations.

2º. De ce qu'on est dispensé de refaire à chaque fournée le chapiteau du fourneau.

30. De contenir une grande quantité de Pipes qui se cuisent toutes à la fois.

4°. Comme la chaleur prend les boiffeaux tout autour, le feu est employé bien plus utilement.

Les belles Pipes doivent être droites, d'une terre bien blanche, fines, luftrées; la tête doit avoir une forme réguliere : il faut, avant de les acheter, examiner fi l'air passe bien du fourneau dans toute la longueur du tuyau : elles doivent être bien cuites & fonores. On en fait d'une longueur extraordinaire, mais communément la longueur du tuyau est comme on le voit aux Planches I, II, III & IV.

Les fours de Hollande font un peu différents de ceux dont je viens de parler, ainfi je vais en donner la defcription d'après ce que m'a écrit M. Allamand.

Quand les Pipes font bien finies, comme nous l'avons expliqué, & qu'elles font bien feches, il faut les cuire. Pour cela on les met dans des pots femblables à celui qui est repréfenté en B CDE, Fig. 23, Pl. IX. ABC en repréfente le couvercle. Ces pots ont une figure un peu conique; leur ouverture BC a un pied de diametre, & le bas en DE a 9 pouces; leur hauteur perpendiculaire de B en D est de deux pieds; leur épaisseur est partout de deux pouces. Ils font posés fur trois pieds, qui empêchent le fond de toucher fur le fol fur lequel ils reposent; leur couvercle a, comme leur embouchure, un pied de largeur de B en C, & forme un cône dont la hauteur est d'un pied & demi.

Ces pots fe font à Gouda, d'une terre graffe qu'on tire de la Frife; s'ils font bien entiers, ce qu'on connoît par le fon qu'ils rendent quand on les frappe, ils coûtent 8 fols la piece: ils n'en valent quelquefois que 7, & même moins. On voit, *Fig.* 24 *Pl. IX*, la coupe d'un de ces pots avec fon chandelier *A B*, qui eft repréfenté plus en grand en *A D*, *Fig.* 25.

Ce chandelier est un tube d'argille cuite, cylindrique, dont le diametre a par-tout 2 ou 3 pouces, excepté vers son extrémité inférieure D, où il s'élargit un peu pour lui donner un peu plus d'assiette, ce qui lui donne la figure d'une trompette, & on le nomme ainsi. La hauteur de A en B, est de deux pieds: il est cannelé, pour que les Pipes qu'on appuie contre ne glissent pas.

PIPES.

Il est percé en CCC de trous. Nous parlerons dans la fuite de leur ufage. On place ce chandelier au milieu du pot B D E C, Fig. 24; on arrange les Pipes autour la tête en en-bas, jusqu'à ce qu'elles excedent d'un pied la hauteur du pot; alors on verse par l'ouverture A du chandelier, de la terre à Pipe cuite, réduite en poudre, & passée dans un tamis fin, de crainte que de trop gros grains ne passafférent par les trous du chandelier. Cette espece de fable se répandant ainsi dans les cavités que les Pipes peuvent laisser entre elles, & remplissant exactement tout le pot, leur sert de soutien, & les empêche de se courber durant la cuisson.

Quand les pots font ainfi préparés, on les couvre de leur couvercle A B C, Fig. 23, & l'on en bouche ou lute foigneufement la jointure avec de l'argille, pour empêcher la fumée d'y entrer. On les enduit auffi par-tout en dehors de la même argille avant que de les mettre au four; & fi on obferve cette précaution à chaque cuiffon, le même pot pourra fervir quatre ou cinq fois.

Il se fabrique en Hollande une si grande quantité de Pipes, que l'on n'y trouveroit pas son compte si l'on employoit ces petits sours, qui sont en usage à Rouen, & qui ont été décrits ci-dessus. Les Hollandois, au moins les habitants de Gouda, ne se fervent que de grands sours, un peu différents des grands sours de France : je vais les décrire aussi exactement qu'il me sera possible.

Ces fours font tous bâtis fur le même modele dans Gouda; ainfi pour en faire connoître la conftruction, il fuffit d'en décrire un feul : on en a choifi un de la Fabrique du Moulinet, qui est la plus confidérable.

Ce four, dont on voit ici l'élévation, Fig. 30, Pl. IX, eff rond; fon diametre extérieur CD, eff de 16 pieds. Il eff bâti de briques faites avec une terre graffe qu'on tire des bords de l'Yffel, riviere qui paffe par Gouda; & au lieu de chaux, on fe fert de cette même terre pour les joindre enfemble & les maçonner. Ces fours ainfi maçonnés durent plufieurs années; il y en a un dans la Fabrique du Moulinet, qui fert depuis fept ans.

La Figure 31 représente la coupe de ce four, & il fera aisé de connoître l'épaisseur de la maçonnerie, tant du bas que de ses différentes retraites, la longueur de la ligne DC, Fig. 30, étant de 16 pieds.

Il est couvert par une voûte en plein-cintre, au milieu de laquelle est un trou F, Figures 30 & 31, rond, de deux pieds de diametre ; c'est par ce trou que fort la fumée. Il y a encore fix autres trous ou évents quarrés de 6 pouces, d, d, d, d, qui fervent pour faire jouer la flamme jusqu'au haut, & outre cela un feptieme trou encore plus grand O, Fig. 31, qui s'ouvre & se ferme à volonté par une porte de fer. Ce trou est destiné à rendre la flamme plus ou moins vive. Les fix autres trous font toujours ouverts.

La voûte a par-tout un pied d'épaisseur; sa plus grande élévation de O en F, Fig. 30, est de treize pieds & demi. Pour donner plus de fermeté à toute cette maçonnerie, le four est environné de deux cercles de fer b, b, Fig. 30 & 31.

30

# DE FAIRE LES PIPES.

Le four n'a qu'une feule ouverture A, Fig. 30, haute de 5 pieds, & large de trois; c'est par-là qu'on entre pour placer les pots p, p, p, p, comme on le voit Fig. 31.

Pour bien entendre cette opération, & la maniere dont le feu agit dans ce four, il faut jetter les yeux fur les Figures 32 & 33. La premiere repréfente une fection horifontale du four, faite par la ligne ponctuée e, e, Fig. 30; la Figure 33 est la coupe de ce même four par la ligne ponctuée zz, de la Figure 31.

L'endroit où fe placent les pots, est l'espace circulaire D E F G, Fig. 33, féparé des murailles du four par un canal auffi circulaire dy gy, Fig. 31, & par R P Q, Fig. 33. Au milieu de ce même espace est un trou *abce*, Fig. 33, long de 5 pieds, & large de deux.

Le diametre de cet espace circulaire est de huit pieds & demi, le canal qui l'environne a un pied & demi de largeur.

Ce canal a communication avec deux autres conduits ac, bd, Fig. 32, ménagés fous l'efpace circulaire où fe mettent les pots; & ceux-ci, dans l'endroit où ils fe croifent, fe confondent avec le trou abce, Fig. 33, qui n'eft proprement que la partie ik, Fig. 32, du conduit bd, reftée à découvert. Le cercle ponctué qu'on voit dans ce trou en H, Fig. 33, eft l'efpace qui répond au trou du milieu de la voûte par où fort la fumée; & les points d, d, d, d, d, d, d,indiquent l'emplacement des fix trous ou évents qu'on ménage dans le corps du four, marqués par les mêmes lettres dans les Figures 30 & 31.

Le canal circulaire a trois ouvertures B, B, B, Fig. 30 & 32, par où on allume le feu, comme nous allons l'expliquer. Il eft, de même que le trou abce, Fig. 33 & 31, recouvert de tuiles courbes x x, mais qui laissent entre elles des intervalles n, n, par lesquels la flamme peut passer. Ces tuiles fe placent avant qu'on mette les pots dans le four. Ces pots p, p, p, p, p, Fig. 31, font arrangés comme la Figure l'indique; on en remplit d'abord tout le plan du fourneau, y compris les endroits recouverts de tuiles; ensuite on les met les uns sur les autres, jusqu'à ce que le four soit plein. Après cela on ferme la porte A, Figures 30 & 33, avec des briques & de l'argile; & pour que cette porte reste bien bouchée, on en affermit la maçonnerie par des barres de fer qu'on assert par des gonds nn, Fig. 30.

Le four étant ainfi rempli & fermé, il faut le chauffer. Pour cela on met des tourbes dans les conduits ac, bd, Fig. 32, auffi bien que dans le canal circulaire avec lequel ils communiquent : les ouvertures B, B, B, fervent à cette opération. On allume ces tourbes, & on entretient le feu pendant 50 ou 60 heures; mais il faut avoir foin que dans le commencement le four s'échauffe lentement, augmentant peu-à-peu fa chaleur, jufqu'à ce qu'enfin il devienne tout rouge. Quand on voit le four dans cet état, fur-tout à la porte nouvellement maçonnée, il femble être transparent. On entretient ce haut

#### LART

degré de chaleur, jusqu'à ce qu on juge que les Pipes soient suffisamment cuites. Alors on laisse éteindre le feu & refroidir le four.

On conçoit aifément par fa construction, que la flamme doit avoir pénétré par-tout dans fon intérieur, au moyen des ouvertures que laissent entr'elles les tuiles dont font couverts les canaux du fond; la fumée y pénetre aussi, mais elle ne parvient pas jusqu'aux Pipes, qui font enfermées dans leurs pots.

Il faut observer que le bois n'est point propre à chauffer ces sours ; il les chauffe trop fubitement, & les Pipes se brisent. Toutes les tourbes mêmes ne s'emploient pas pour cet usage. On préfere à Gouda les tourbes de Frise à celles de Hollande, parce qu'elles prennent feu moins vîte.

Après que le four est refroidi, on ouvre la porte & on en ôte les pots. Les Pipes qu'ils renferment n'ont cependant pas encore cet émail ou ce brillant qui en fait la beauté, & que les Pipes de Hollande ont par desfus toutes les autres.

A l'égard des Pipes communes, pour qu'elles ne s'attachent pas aux levres, quand elles font presque refroidies, on les tire du pot & on les trempe dans ne espece de lait qu'on fait avec une terre fine détrempée dans beaucoup d'eau. Cette terre qu'on ne fait pas cuire & qu'on laisse se fécher d'elle-même, augmente leur blancheur, & forme une espece de vernis, quand on les polit avec un morceau d'étoffe un peu rude ; mais il y a un plus beau vernis que celui-là, dont M. Rigault m'a écrit que les Fabricants faisoient un fecret.

Dans les différentes recherches qu'il s'eft donné la peine de faire à cette occafion, les Manufacturiers, au lieu de lui dire comment ils faisoient leur vernis, cherchoient à le dérouter, en l'affurant qu'il étoit composé d'une décoction de noix de galle, dans laquelle on mettoit un peu de blanc de craie. M. Rigault feignit de le croire; mais ayant pris un peu de leur vernis, il reconnut qu'il étoit composé d'un peu de favon, de cire, de gomme & d'eau : partant de-là, voici comme il lui a paru qu'on pouvoit faire ce vernis. Un quarteron de favon noir ou blanc, deux onces de cire blanche, une once de gomme arabique; on fait bouillir enfemble le tout, pendant trois ou quatre minutes, dans quatre pintes d'eau, mesure de Paris, ayant soin, tandis que l'eau se refroidit, d'agiter le mélange avec quelques brins de balai, afin que la cire, qui ne fe diffout pas dans ce mélange, foit divisée en parties si fines, qu'elle ne fe rassemble pas à la furface de l'eau; mais la colle de parchemin lui a paru mériter la préférence fur la gomme arabique.

M. Rigault a encore remarqué, en faifant ses expériences, que les Pipes imbibées d'huile, d'eau de favon, ou de quelque mucilage tiré foit des végétaux, foit des animaux, ne fe colloient plus à la bouche, mais qu'elles n'étoient pas aussi brillantes que lorsqu'on y joint de la cire.

Voici ce que M. Allamand m'a écrit à ce fujet :

32

## DE FAIRE LES PIPES.

Pour donner aux Pipes cet émail ou ce vernis, on les trempe à froid dans une eau préparée ; & enfuite on les frotte avec un morceau de flanelle. Je n'ofe pas affurer que je connoisse la composition de l'eau dont on se fert pour cela; les Maîtres Fabricants en font un fecret. Un d'entr'eux m'a dit qu'elle se préparoit de la maniere fuivante. On jette dans de l'eau bouillante une certaine quantité de favon d'Espagne & de cire blanche ; on laisse cuire ce mélange pendant une demi-heure, & quand il est refroidi on le verse dans une cuve, pour s'en fervir à froid, comme je viens de le dire.

Quand les Pipes ont ainfi acquis toute leur perfection, on les vend par groffes, qui n'en contiennent que 12 douzaines, & qui different par conséquent de celles qui font en usage parmi les Ouvriers qui les fabriquent.

Quand les Pipes sont bien droites, d'un bel émail, & de 18 pouces de longueur, ce qui est leur longueur la plus commune, elles se vendent environ deux florins ou quarante fols de Hollande; fi elles ont 28 ou 30 pouces de longueur, elles se vendent quatre florins. Il faut remarquer qu'à chaque grosse on ajoute une Pipe dont le tuyau & la tête sont chargés d'ornements en relief; les Hollandois la nomment la Pipe du nouveau Marié : on comprend que ces Pipes se font dans des moules particuliers, où l'on voit en creux ce qui est relevé fur la Pipe.

La grande confommation qui fe fait de Pipes en Hollande, engagent ceux qui vont à l'économie, de faire brûler leurs Pipes après qu'ils s'en font fervis, pour les blanchir. On met les Pipes fales fur des grilles, au-deffous desquelles il y a un feu de charbons non-fumants; on les laisse fur ce feu jusqu'à ce qu'elles deviennent rouges par-tout : par-là les Pipes reprennent en quelque façon leur premiere blancheur, & peuvent fervir de nouveau ; mais par-là auffi elles deviennent plus caffantes, & perdent leur vernis, ce qui fait qu'elles s'attachent aux levres. On n'ose pas présenter ces Pipes brûlées à ceux qui sont un peu délicats dans le choix des Pipes & du tabac. Cependant il y a dans presque toutes les Villes de la Hollande, des gens qui gagnent leur vie à brûler ainfi les Pipes.

Quelquefois le tuyau de la Pipe se remplit des fuliginosités du tabac, qui les obstruent par l'opération de les brâler. On confomme cette fuie qui fe réduit en cendre, qu'on emporte aisément avec un fil de fer.

Quand on achette des Pipes, il faut toujours éprouver si l'air passe du fourneau ou de la tête, dans le tuyau ou la queue.

#### Fin de l'Art de faire les Pipes.

DE L'MPRIMERIE DE L.F. DELATOUR. 1731

PIPES.

### EXTRAIT DES REGISTRES

DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES.

Du 6 Juillet 1771.

MOnfieur BAILLY qui avoit été nommé pour examiner la Description de l'Art de faire les Pipes à fumer le Tabac, par M. DUHAMEL, en ayant fait son rapport, l'Académie a jugé cet Ouvrage digne de l'impression; en foi de quoi j'ai ligné le présent Certificat. A Paris le 6 Juillet 1771.

#### GRANDJEAN DE FOUCHY,

Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences.

DE L'IMPRIMERIE DE L.F. DELATOUR. 1771.

